

АКТ №07/12-21

приема-сдачи работ по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирного дома

г. Химки, ул. Чернышевского, д.1

07.12.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: представитель ООО "Дианик-Эстейт" инженер Берестовенко Н.И. техник Ларин С.Ю, представитель ООО "Техкомплект" генеральный директор Захаров И.Л., собственники квартир: №59 Казарян Н.Ш. №152 Руденко З.Г. №374 Слободзян А.Н. составили настоящий Акт приема-сдачи работ в том, что ООО "Техкомплект" на секции №3, №7 многоквартирного дома по адресу: г. Химки, ул. Чернышевского, д.1 (Далее - МКД) выполнил следующие работы капитального характера, а именно:

Секция № 3 лифт зав.№33484 рег.№129179

- 1) Замена подшипников и манжет редуктора главного привода VTR-13- 4 шт.
- 2) Замена масла редуктора главного привода - 6 литров.







Работы по капитальному ремонту произведены согласно: Акта дефектовки от 27.09.2021г., Акта экспертизы от 17.06.2021г. нормативного документа ГОСТ Р 55964-2014, ГОСТ Р 53780-2010.

Секция № 7 лифт зав.№32672 рег.№125400

- 1) Замена шкива КВШ 620*4*12 - 1шт.
- 2) Замена блока ОБ 502*4*12 - 1шт.
- 3) Замена тяговых канатов DIN d=12мм -240 м/п.
- 4) Замена подшипников и манжет редуктора главного привода VTR-13 - 4 шт.
- 5) Замена масла редуктора главного привода - 6 литров.

Работы по капитальному ремонту произведены согласно: Акта дефектовки от 08.10.2021г., Акта экспертизы от 17.06.2021г. нормативного документа ГОСТ Р 55964-2014, ГОСТ Р 53780-2010.

Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. Лифты приведены в соответствие с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" и запущены в эксплуатацию.

Инженер	ООО "Дианик-Эстейт"		Н.И. Берестовенко.
Техник	ООО "Дианик-Эстейт"		С.Ю. Ларин.
Гендиректор	ООО "Техкомплект"		И.Л. Захаров
Собственник кв № 59			Н.Ш. Казарян
Собственник кв № 152			З.Г. Руденко
Собственник кв № 374			А.Н. Слободзян