

Приложение №8
к 15-му вопросу повестки дня



МЕТАЛЛСЕРВИС

завод металлических дверей

ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС"

Адрес: 141607, Московская обл.

Клин г., Волоколамское ш., дом 44

строение 28, офис ПОМЕЩ. 1

ОФИС 140

тел.8(903)578-72-40

ИНН/КПП: 5020088098/502001001

Коммерческое предложение №244д

11.05.2022

Комплектация:

ДВЕРЬ металлическая

КОРОБКА ДВЕРИ: сложно гнутый профиль (глубина не менее 75 мм)

КОРОБКА ДВЕРИ ВЫПОЛНЕНА с наличником с трех сторон (с противоположной стороны пена монтажная видна).

ПОЛОТНО ДВЕРИ: 2 листа стали, холодного проката (толщина полотна двери 50- 55 мм).

ТИП ОТКРЫВАНИЯ - наружная.

ПОРОГ стандарт.

ПЕТЛИ: на опорном подшипнике.

ФУРНИТУРА: Электромагнит, доводчик, ручка суоба, отверстие под домофон

Шумотеплоизоляция полотна - комплексное.

УПЛОТНЕНИЕ ПОЛОТНА ДВЕРИ: Е, Д.

№	Наименование	Размеры	Цена в рублях,	Кол-во	Итого в рублях, с НДС
		выс.*шир.			
1	Дверь металлическая двухстворчатая противопожарная EI-60, порошковое напыление RALсерый, стеклопакет 900*600, металл 1,4 мм	2090x1300	47 210,00	1	47 210,00
2	Дверь металлическая двухстворчатая противопожарная EI-60, порошковое напыление RALсерый, стеклопакет 900*600, металл 1,4 мм	2100x1300	47 210,00	1	47 210,00
3	Дверь металлическая одностворчатая, порошковое напыление RALсерый, металл 1,4 мм	2100x1100	38 140,00	1	38 140,00
4	Дверь металлическая одностворчатая, порошковое напыление RALсерый, металл 1,4 мм	2100x1080	38 140,00	1	38 140,00
5	Дверь металлическая двухстворчатая, порошковое напыление RALсерый, металл 1,4 мм	2080x1280	42 210,00	2	84 420,00
6	Дверь металлическая одностворчатая, порошковое напыление RALсерый, металл 1,4 мм	2100x1150	38 140,00	2	76 280,00
Итого с учетом НДС 20%				8 шт	331 400 Р

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И УСТАНОВКИ по адресу: МО, го Химки, ул 8 Марта дом 2 а.

Срок производство работ по изготовлению, доставки дверей 10-15 р/дней.

С уважением, ООО "МеталлСервис"

Генеральный директор

Марченко Петр Иванович



**Общество с ограниченной ответственностью
«Дианик-Эстейт»**

125466, г.Москва, ВН. ТЕР. Г.Муниципальный округ Куркино, ул. Воротынская, д.16, кв.3 ИНН
7702691150, КПП 773301001, тел.+7 498 6831111, www.dianik-estate.ru, info@dianik-estate.ru

го Химки

25.04.2022г.

АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в лице представителей управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт", управляющего по МКД Гасанова Э.А., инженера Сарвилина В.В., техника Турсунова С.А., составили настоящий акт по результатам комиссионного осмотра металлических дверей на входной группе 1 и 2 подъездов многоквартирного дома по адресу го Химки, ул.8Марта, дом 2 А.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Дверное полотно установленное в 2014г. застройщиком "Механики Русия" подверглось коррозии;
2. Крепление дверных ручек к полотну двери пришло в негодность;
3. Дверной блок подвергся перекосу;
4. В связи с перекосом дверного блока, разрушились крепежные петли;
5. Снижен теплоизоляционный эффект двери, в связи с перекосом дверного блока (появляются сквозняки, что влияет на работу закрывания дверей лифтов, проникает шум и посторонние запахи)

В связи с вышеуказанными повреждениями и значительным износом дверей входной группы, комиссия пришла к выводу о необходимости замене металлических дверей в количестве 8 штук на новые двери надлежащего качества.

Согласно ФЗ от 18.07.2011г. замена и (или) восстановление строительных конструкций является объектом капитального строительства.

Замене подлежат следующие двери:

- 1 подъезд- входная дверь 1 шт., двери на пожарно-эвакуационном выходах 2шт., дверь мусорокамеры 1 шт.;
- 2 подъезд- входная дверь 1 шт., двери на пожарно-эвакуационном выходах 2 шт., дверь мусорокамеры 1 шт.;

Управляющий по МКД



Гасанов Э.А.

Инженер



Сарвилин В.В.

Техник



Турсунов С.А.

Собственник кв.30
(1 подъезд)



Хрыков В.С.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Дианик-Эстейт»**

125466, г.Москва, ВН. ТЕР. Г.Муниципальный округ Куркино, ул. Воротынская, д.16, кв.3 ИНН
7702691150, КПП 773301001, тел.+7 498 6831111, www.dianik-estate.ru, info@dianik-estate.ru

го Химки

25.04.2022г.

АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в лице представителей управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт", управляющего по МКД Гасанова Э.А., инженера Сарвилина В.В., техника Турсунова С.А., составили настоящий акт по результатам комиссионного осмотра металлических дверей на входной группе 1 и 2 подъездов многоквартирного дома по адресу го Химки, ул.8Марта, дом 2 А.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

- 1.Дверное полотно установленное в 2014г. застройщиком "Миханики Русия" подверглось коррозией;
- 2.Крепление дверных ручек к полотну двери пришло в негодность;
- 3.Дверной блок подвергся перекосу;
4. В связи с перекосом дверного блока, разрушились крепежные петли;
5. Снижен теплоизоляционный эффект двери, в связи с перекосом дверного блока (появляются сквозняки, что влияет на работу закрывания дверей лифтов, проникает шум и посторонние запахи)

В связи с вышеуказанными повреждениями и значительным износом дверей входной группы, комиссия пришла к выводу о необходимости замене металлических дверей в количестве 8 штук на новые двери надлежащего качества.

Согласно ФЗ от 18.07.2011г. замена и (или) восстановление строительных конструкций является объектом капитального строительства.

Замене подлежат следующие двери:

- 1 подъезд- входная дверь 1 шт., двери на пожарно-эвакуационном выходах 2шт., дверь мусорокамеры 1 шт.;
- 2 подъезд- входная дверь 1 шт., двери на пожарно-эвакуационном выходах 2 шт., дверь мусорокамеры 1 шт.;

Управляющий по МКД



Гасанов Э.А.

Инженер



Сарвилин В.В.

Техник



Турсунов С.А.

Собственник кв.117
(2 подъезд)



Смирнов Д.П.